

Premier trépied à hauteur ajustable entièrement automatique au monde.

Trépied automatique PRA 90

Le PRA 90 permet à une seule personne d'effectuer rapidement et facilement des ajustements de hauteur avec une précision supérieure à celle des méthodes standard. En utilisant le récepteur laser télécommandé du Hilti PR 30-HVS ou du PRI 36 pour contrôler le PRA 90, la fonction d'autoalignement permet au trépied de déplacer automatiquement le laser à la hauteur marquée par le récepteur laser télécommandé. Le PRA 90 peut également être contrôlé par le pavé numérique sur le trépied ou par la télécommande indépendante PRA 92.



HILTI
GESTION DE PARC D'OUTILS

HILTI 2 Ans SANS FRAIS
LIFETIME SERVICE™
À vie FRAIS DE RÉPARATION LIMITÉS
À vie GARANTIE DU FABRICANT

*Certaines restrictions s'appliquent. Communiquez avec Hilti pour plus de précisions.

Applications

- Mise à niveau de la maçonnerie, des équipements électriques et des équipements mécaniques
- Vérification et transfert de hauteurs
- Applications où des trépieds à manivelle ont été utilisés dans le passé

Plus performant

- Propose une méthode plus rapide, plus simple et plus fiable de vérifier et de transférer différentes hauteurs
- Ajuste la hauteur horizontale grâce à une fonction d'autoalignement facile à utiliser offerte par certains lasers rotatifs Hilti sélectionnés

Plus durable

- Robuste et durable



Fiche technique	PRA 90
Hauteur avec le laser rotatif	Hauteur maximale : 76 pouces (1,95 m) Hauteur minimale : 38 pouces (0,97 m)
Portée de la télécommande radio	Distance : jusqu'à 164 pi (50 m)
Durée des batteries (à 73 °F/23 °C)	Environ 400 cycles (vers le haut ou vers le bas)
Classe de protection IP	IP 56 (IEC 529)
Températures de service	-4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)
Longueur d'entreposage	27 1/2 pouces (70 cm)
Poids avec batteries	17,6 lb (8 000 g)

Renseignements sur les commandes

Description	Contenu	Code
Ensemble PRA 90 pour PR 30-HVS et PRI 36	Comprenant outil PRA 90, batterie Li-ion PRA 84 et chargeur de batterie secteur PUA 81	03508190
Ensemble universel PRA 90 avec PRA 92	Comprenant outil PRA 90, batterie Li-ion PRA 84, chargeur de batterie secteur PUA 81 et télécommande PRA 92	03508191
PR 30-HVS avec trépied automatique PRA 90	Comprenant outil, batterie Li-ion, chargeur, récepteur laser télécommandé avec son support et mode d'emploi, le tout dans un coffre en plastique antichoc, plus ensemble trépied automatique PRA 90 (avec batterie et chargeur)	03508188

Accessoires

Sac pour trépied PUA 44		02017720
Télécommande PRA 92		02017479
Outil PRA 90 seulement (sans batterie ni chargeur)		02017478

Hilti. Plus performant. Plus durable.

Hilti, Inc. (U.S.) 1-800-879-8000 www.us.hilti.com • en español 1-800-879-5000
Hilti (Canada) Corporation 1-800-363-4458 • www.hilti.ca

