



June 18, 2014

Madame, Monsieur,

Objet : Manchons HDI Hilti — Données LEED

Les manchons HDI Hilti de diamètre 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po (numéros d'articles 409492, 409493 and 409494) sont fabriqués au Mexique. Les manchons de diamètre 5/8 po et 3/4 po sont fabriqués en Chine.

Les manchons HDI-L Hilti de diamètre 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po sont fabriqués au Mexique.

Les manchons HDI-P Hilti de diamètre 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po sont fabriqués au Mexique.

Tous les diamètres des manchons Hilti HDI en acier inoxydable 303 sont fabriqués en Chine.

Les manchons HDI Hilti sont fabriqués en acier ordinaire ou acier inoxydable 303 et sont recyclables. Le contenu recyclé après consommation est de 25 %. Le contenu recyclé avant consommation est inconnu.

La teneur en COV des manchons HDI Hilti est de 0 g/L.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi au 918-872-3704.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Jerry Metcalf MPH, CHMM
Premier directeur – Sécurité, environnement et installations
Hilti Inc.
918-872-3704
jerry.metcalf@hilti.com

Date de révision : 17/6/2014

Hilti, Inc.
5400 South 122nd East Avenue
Tulsa, OK 74146

1-800-879-8000
www.hilti.com